

## Information till kunder

Datum 2015-10-05.

**Ämne: Tekniskt fel på STIHL SHE 71**

Bästa STIHL-kund!

Vårt försäljningsregister visar att du äger en STIHL SHE 71.

Det kan hända att fläkthjulet kommer i kontakt med höljet hos de här eldrivna verktygen. Under olyckliga omständigheter kan det hända att fläkthjulet blockeras och därmed att motorn också blockeras. Till följd av detta kan motorns lindningar överhettas och därmed utgöra en brandrisk

### **Sluta använda verktyget omedelbart.**

Ta omedelbart verktyget till vår STIHL-service. Vi åtgärdar verktyget utan kostnad för dig och uppgraderar det till senaste tekniska standard i enlighet med STIHL-specifikationerna. När eftermonteringen har utförts kan du fortsätta att använda verktyget.

Vi hoppas att du har förståelse för denna försiktighetsåtgärd och beklagar besvären till följd av den här åtgärden som vidtas i säkerhetssyfte.

Om du har frågor gällande åtgärden eller om du behöver support hjälper vi gärna till.

STIHL specialiståterförsäljare